

Accessoires sur mesure

Les accessoires et pièces de rechange suivants ont été spécialement conçus pour l'analyse de DCO pour rendre les mesures simples et sécuritaires.

HI 839800-01	Réacteur Hanna (115 VCA)
HI 839800-02	Réacteur Hanna (230 VCA)
HI 151-00	Thermomètre
HI 710005	110 VCA / adaptateur 12 VCC
HI 710006	220 VCa / adaptateur 12 VCC
HI 731310	Piles 9V (x 10)
HI 731311	Tubes et capuchons pour HI 83214
HI 731318	Tissus pour nettoyage de cuvettes (x 4)
HI 731321	Cuvettes de mesures (x 4)
HI 731325N	Capuchons pour cuvettes (x 4)
HI 731340	Pipette automatique 200 μ l
HI 731341	Pipette automatique 1000 μ l
HI 731342	Pipette automatique 2000 μ l
HI 731350	Embouts pour pipette automatique 200 μ l (x 25)
HI 731351	Embouts pour pipette automatique 1000 μ l (x 25)
HI 731352	Embouts pour pipette automatique 2000 μ l (x 4)
HI 740216	Support de refroidissement pour tubes (25 orifices)
HI 740217	Bouclier de sécurité
HI 740219	Adaptateur de tubes DCO pour HI 83099
HI 92000	Logiciel compatible Windows®
HI 920010	Câble série pour connexion à l'ordinateur (9 broches)
HI 93703-50	Solution de nettoyage pour cuvettes (230 ml)

Pour une liste complète des accessoires et réactifs, voir sections U et V.

